



La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos (CISA), [publicó ocho avisos](#) de Sistemas de Control Industrial (ICS) el martes, advirtiendo sobre vulnerabilidades críticas que afectan a los equipos de Delta Electronics y Rockwell Automation.

Los problemas incluyen 13 vulnerabilidades de seguridad en InfraSuite Device Master de Delta Electronics, un software de monitoreo de dispositivos en tiempo real. Todas las versiones anteriores a la 1.0.5 se ven afectadas por los problemas.

«La explotación exitosa de las vulnerabilidades podría permitir que un atacante no autenticado obtenga acceso a archivos y credenciales, aumente los privilegios y ejecute código arbitrario de forma remota», [dijo CISA](#).

La primera vulnerabilidad de la lista es [CVE-2023-1133](#) (puntaje CVSS: 9.8), una falla crítica que surge del hecho de que InfraSuite Device Master acepta paquetes UDP no verificados y deserializa el contenido, lo que permite que un atacante remoto no autenticado ejecute código arbitrario.

Otras dos vulnerabilidades de deserialización, [CVE-2023-1139](#) (puntaje CVSS: 8.8) y [CVE-2023-1145](#) (puntaje CVSS: 7.8), podrían usarse como armas para obtener la ejecución remota de código, advirtió CISA.

A Piotr Bazydlo y un investigador de seguridad anónimo se les atribuye el descubrimiento y la notificación de las vulnerabilidades a CISA.

Otro conjunto de vulnerabilidades se relaciona con ThinManager ThinServer de Rockwell Automation y afecta a las siguientes versiones del software de administración de servidor de protocolo de escritorio remoto (RDP) y cliente ligero:

- 6.x - 10.x
- 11.0.0 - 11.0.5



- 11.1.0 - 11.1.5
- 11.2.0 - 11.2.6
- 12.0.0 - 12.0.4
- 12.1.0 - 12.1.5, y
- 13.0.0 - 13.0.1

El más grave de los problemas es la falla de cruce de dos rutas rastreada como [CVE-2023-28755](#) (puntaje CVSS: 9.8) y [CVE-2023-28756](#) (puntaje CVSS: 7.5) que podría permitir que un atacante remoto no autenticado cargue archivos arbitrarios en el directorio donde está instalado ThinServer.exe.

Aún más preocupante, el atacante podría armar CVE-2023-28755 para sobrescribir archivos ejecutables existentes con versiones troyanizadas, lo que podría conducir a la ejecución remota de código.

«La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir que un atacante realice potencialmente la ejecución remota de código en el sistema/dispositivo de destino o bloquear el software», [dijo CISA](#).

Se recomienda a los usuarios que actualicen a las versiones 11.0.6, 11.1.6, 11.2.7, 12.0.5, 12.1.6 y 13.0.2 para mitigar las amenazas. Las versiones 6.x a 10.x de ThinManager ThinServer se han retirado, lo que requiere que los usuarios actualicen a una versión compatible.

Como solución alternativa, también se recomienda que el acceso remoto al puerto 2031/TCP se limite a clientes ligeros y servidores ThinManager conocidos.

La divulgación llega más de seis meses después de que [CISA alertara](#) sobre una vulnerabilidad de desbordamiento de búfer de alta gravedad en Rockwell Automation ThinManager ThinServer ([CVE-2022-38742](#), puntaje CVSS: 8.1) que podría resultar en la ejecución remota de código arbitrario.