



Honda pone en revisión 1.2 millones de Accord debido a falla en la batería

Masterhacks - La compañía Honda puso en revisión 1.2 millones de vehículos Accord en Estados Unidos, ya que un sensor en la batería podría hacer corto y provocar un incendio.

Se trata de los modelos de 2013 a 2016. La empresa informó que ya son cuatro reportes de incendios en el compartimiento del motor debido a este problema, pero afortunadamente no se ha registrado lesionados.

La compañía afirmó que los sensores de la terminal negativa no están sellados correctamente, por lo que la humedad puede entrar fácilmente. La sal en el camino puede causar erosión, lo que podría convertirse en un corto circuito.

Durante la revisión, los sensores que estén defectuosos se reemplazarán, y los que no tengan problema, se les pondrá un sellado adhesivo y serán cambiados cuando las piezas estén disponibles.