

Una mujer tuvo que detener la marcha de su vehículo cuando transitaba sobre una autopista en el carril de alta velocidad en China, luego de que su iPhone que se encontraba sobre el tablero, explotara y provocara grandes llamas.

Según The Sun, la explosión se debió a la batería defectuosa del smartphone que fue reemplazada en una tienda china en febrero pasado, pero no se aclara si se trató de una sucursal oficial.

Algunos usuarios critican a la mujer por haber dejado el iPhone sobre el tablero expuesto al sol. Apple ha advertido en su sitio que la exposición prolongada al sol puede provocar daño fatal al dispositivo.